403 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Grønnåndersøkelse for „Gamlebyringen"

Hull: V6.503 Bilag:
Nivå: 9.41 Oppdr.: R-37-55
Ving: 55×110 Dato: 10-7-50

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Stillig tørrskr. leire (bøgde stolpen)	SK		
	SK.		
	5		5, 6, 14, 33
	10		68, 150, 146, 28, 18
	15		7, 4, 4, 3
Stein og grus			
Antatt fjell			
	20		

Omrørt
Uomrørt