

5042

4040

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: HÖYENHALL

Hull : 4

Nivå : 88.7

Prø : Skovel

Aksialdeformasjon %



Bilag : 1

Oppdrag : R-1063

Dato : August-71

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma_m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet
				Plastisk område		w <sub>p</sub> — w <sub>L</sub>			Konusforsøk $\nabla$ , Vingeboring		+ $\gamma_m^2$		
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10	
	Stein (barelag)												
	TØRRSKORPE (Sandig)		1										
			2										
	Sand og Leire		3										
			4										
5	AVSLUTTET												
10													
15													
20													
25													