

GK
BORPROFIL

Hull 1 og 4

Avsluttet
sondering

Bilag R-1939

Oppdrag

Date aug 63

Sted Renholdsverket NO:D7.1

skovl



Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Korn- vekt kg/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensi- tivitet
				Plastisk område w _p → w _L					Konusforsøk ▽ Vingebooring					
				20	30	40	50%	10	20	30	40	50 hpa		
5	HULL:1 108.5													
	TÖRRSKORPE- LEIRE													
	FYLLING?													
	Avsluttet Ant fjell iflg. sondering													
0	HULL:4 108.7													
	TÖRRSKORPE- LEIRE													
	LEIRE sandig													
	" "													
	" "													
	" "													
	" "													
	Ant fjell iflg. sondering													
5														

106U