


4001A
SOB01

TEGNFORKLARING

- | | | |
|--|--|---|
|  Løsmasser |  Alunskifer |  Gneis |
|  Kalkstein |  Mænaitt |  Antatt sprekkfrekvens
p.g. a. knust kjerne |
|  Leirskifer |  Breksje | |



100	VANN
10	
1	
20	SPREKKEFREKVEN
15	
10	
5	
20	
40	
60	
80	

KASSE NR	
cm	KJERNETAP
cm	OPPKNUST
	DEFEKTER
	BESKRIVELSE
	BERGARTSFORDELING
meter	KOTEHØYDE
meter	BORELENGDE

FJELLINJEN	
BORKJERNEBESKRIVELSE	
Rådhusplassen hull 120	
Date	Tegner
25/9-86	
Gårdkjent	
Oppdrag nr	86036
Tegning nr	008
Norges Geotekniske Institutt	