

TABELL

Nr. 15/68 - situasjon tgn. 2857-2

Barnehave ved ZEB-bygningen. NO: A5 III

319 H

Prøvetull I

Dybde under terreng m	Jordart	Vanninnhold i % av tørr vekt	Romvekt t/m ³
1,0 - 1,2	Fyllmasser med grus og murstensbiter	18,8	1,96
2,0 - 2,2	Fyllmasser med murstensbiter	23,5	1,49
3,0 - 3,2	Fyllmasser, vesentlig leire og sand	18,6	
4,0 - 4,2	Sand med silt og grus	13,7	2,26
5,0 - 5,2	Finsand og silt med litt grus	14,5	