

OSLO KOMMUNE NOA 8^{II}

Geoteknisk konsultants kontor


SKOVLBORING

Sted Oslo yrkesskole, Sogn

Trak 53-55 Bilag 15 204U

Vivø 9980 Oppdr R-101-56

Vannst. Dato 7-2-57

Dybde	Prøve	Sign	Jordart	Dybde
5		XXXX	Tørrskorpe, siltig, lite sensitiv Tørrskorpe, siltig, lite sensitiv Leire, litt siltig, noen oksyderte skorper, enkelte sand og gruskorn, sensitiv Leire, noen oksyderte skorper, enkelte sand og gruskorn, meget sensitiv	5
10				10
15				15
20				20