

OSLO KOMMUNE  
Geoteknisk konsulents kontor


SKOVLBORING

Sted : Oslo yrkesskole, Sogn **130U**

Hull : 219 Bilag : 2

Nivå : 99,89 Oppdr: R-101-56

Vannst : Dato : 23-11-57

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			NOA7 <sup>I</sup>	
			Torrskorpelære, siltig ---, --- leira, siltig, deler av tørrskorpelære, enk. sand- og gruskorn ---, ---,	
5				5
10				10
15				15
20				20