

OSLO KOMMUNE NOA 8 II

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted Oslo yrkesskole Sogn

Met 21-23

Silag 14







2030

Nivå 100,70

Oppdr R-101-56

Vannst

Dato 11-2-57

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Tørrskorpeleire, siltig, lite sensitiv.	
			Tørrskorpeleire, siltig, lite sensitiv.	
			siltig leire iblandet oksyderte skorper, noen sand og gruskorn, sensitiv.	
			Leire, siltig, noen oksyderte skorper noe grus og sand, sensitiv.	
			Leire noe sand og grus, meget sensitiv	5
		xxx	Leire noen siltflekker, noen grus og sandkorn tørket inn.	
10				10
15				15
20				20