

VEDLEGG 3

218A

omr4 hasle-valle

Oversikt poseprøver								
Rv 150 Store Ringvei								
Område 4 Hasle - Valle								
Hull nr	Dybde	Jordart	Jordart Visuelt bedømt	Cu-tall	Vann-innh %	Finstoff v/20my	Finstoff v/75my	Tele-gruppe
02-401	0,5-2,5		Humusholdig, siltig		18,6			
	3,0-3,8		Sylinderpr, 54mm					



Statens vegvesen  
Hedmark

# Geoteknisk undersøkelse - Borprofil

Oppdragnr: D020015

Navn: Rv 150 Ulvensplitten-Sinsen x.

Prøveserie: 049

km/\*Prf: 02-401

Avst. CL:

Analyseår: 2002

Prøvetaker: Pose

Dybde (m)	Materiale	Prøve	Vanninnhold (%)			$\gamma$ kN/m <sup>3</sup>	S <sub>t</sub>	Skjærstyrke (kN/m <sup>2</sup> )					Gl. %	
			20	40	60			20	40	60	80	100		
1	Mull (siltig) humusholdig	001	•											
2														
3														

Prøvingslaboratorium:



Statens vegvesen  
Norge

# Geoteknisk undersøkelse - Borprofil

Oppdragnr: A91904

Navn: RV150 ØKERN

Prøveserie: 002

km/\*Prf: 02-401

Avst. CL:

Analyseår: 2002

Prøvetaker: 54 mm

Dybde (m)	Materiale	Prøve	Vanninnhold (%)			$\gamma$ kN/m <sup>3</sup>	S <sub>t</sub>	Skjærstyrke (kN/m <sup>2</sup> )					Gl. %	
			20	40	60			20	40	60	80	100		
1														
2														
3	siltig leire	gruskorr 201	•	•		16,5					Q	▽	⊕	⊗
4														