

50 C 2 II

2010

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Hull 8

Nivå 1.8

Prøφ 54

Aksialdeformasjon %



Bilag 8

Oppdrag R-857

Dato Jan. 70

Sted LOHAYNA

Dybde m	Jordart	Symbol	R. nr	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma_m$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område $w_p \rightarrow w_L$					Konusforsøk	Vingeboring				
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 $\gamma_m^2$	
0 - 5	FYLLING  stein, grus og tre	V v o o v v o o v v o o												
5 - 9	SAND m/ org. innhold  Leirig silt noe organisk	V v o o v v o o	5 6 7 8 9					1.60 1.79 1.79 1.75 1.85						2 3 3 3 4
9 - 25	Avsluttet													