Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor

Vingeboring

Sted: ST. RINGV. X ØSTENSJØVN.

Hull: 2 Bilag: 3

Nivå: 95.2 Oppdr.: R-505

Ving: 65 x 130 Dato: Juli 67

3110

50H2

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sensitivitet
FYLLMASSER			
stein			
LEIRE	5		
stein			
stein	10		
	15		
	20