

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Hull : 6

Aksialdeformasjon %

Bilag : 1

Nivå : 119

Oppdrag : R-863

Sted **NEDRE KALBAKKVEIEN**

Prøφ : 54 mm



Dato **Sept. 68**

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$ , Vingeboring		$\circ$	$+$	
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10	$\gamma/m^2$
0-5	<b>TØRRSKORPE</b>												
5-7	<b>LEIRE</b> Sand og lerester												
7-8	<b>Avsluttet</b>												
8-25	Vingeboring fra 7 m Se 1030												