

BORPROFIL


Sted: **NEDRE KALBAKKVEIEN**

Hull : **7**

Nivå : **118**

Pr.φ : **54 mm**

Aksialdeformasjon %



Bilag : **2**

Oppdrag : **R-863**

Dato : **Sept. 68**

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇ , Vingeboing		\circ	$+$		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	γ/m^2
0-5	TØRRSKORRE		9											
			10											
			11											
	LEIRE		12											
			13											
			14											
	Avsluttet		15											
5-10	Vingeboing fra 7 m Se 102U													
10-15														
15-20														
20-25														