

442 A

omr5 ulvensplitten

Oversikt poseprøver								
Rv 150 Store Ringvei								
Område 5 Ulvensplitten								
Hull nr	Dybde	Jordart	Jordart Visuelt bedømt	Cu-tall	Vann-innh %	Finstoff v/20my	Finstoff v/75my	Tele-gruppe
02-503	0,2-0,9		Fyllmasser, sand/grus m/asfaltrester		2,9			
	0,9-1,8		Fyllmasser? Småstein, silt og leire		17,0			
	1,8-14,8		Sylinderpr, 54mm					
02-508	0,2-1,5		Fyllmasser? Småstein, silt og leire		18,6			
	1,5-2,0		Fyllmasser? Småstein, silt og leire		19,4			
	2,1-20,8		Sylinderpr, 54mm					
02-509	0,2-2,5		Leire		21,8			
	2,5-4,5		Ingen prøve pga steinfylling					
	4,5-5,0		Sandig siltig leire		25,6			
	6,0-14,8		Sylinderpr, 54mm					

~~NOG02~~

