NV C3 III

306U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

VINGEBORING / *R-1069*

Sted Sköyen

Kloakkpumpestasj.

306U

Hull 5 Bilag 2

Nivå 4,8 Oppdr R-1172

Ving 65 x 130 Dato Juni 72

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sensitivitet
Tørrskorpe			
Sandig leire			
Fast til middels fast leire	5	5 5 5 5	
	10	Omrørt Omrørt	2 1 1
Avsluttet i fast masse	15		
	20		