302U, 303U, 304U, 30

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

NOI2

Sted: KIRKEGÅRDSKLOAKKEN

Hull: 18 - 20

Nivå:

Prø: Skovling

Aksialdeformasjon %

Bilag: 12

Oppdrag: R-1122

Dato: Juni 76

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr	Vanninnhold w ○ / Plastisk område w_P — w_L (20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ / Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²)	Sensitivitet
0	HULL 18 305U						
	Siltig törrskorpe m/org. innh.		33				
			34				
			35				
			36				
	Silt, (leirig)		37				
			38				
			39				
5	HULL 19 304U						
0	Siltig törrskorpe m/organ. innhold		40				
			41				
			42				
	Leire (siltig)		43				
			44				
	grusig		45				
			46				
	Avsluttet						
5	HULL 20 303U						
0	Siltig törrskorpe m/organ. innhold		47				
			48				
			49				
			50				
	Leire (siltig)		51				
	grusig		52				
			53				
	Avsluttet						
5	HULL 21 302U						
0	Siltig humus törrskorpe		54				
			55				
			56				
			67				
	Grusig leire (siltig)		58				
			59				
	Avsluttet		60				
5							