302U, 303U, 304U, 30

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

NOI2

Hull: 18 - 20

Nivå:

Sted: KIRKEGÅRDSKLOAKKEN

Prø: Skovling

Aksialdeformasjon %

Bilag: 12

Oppdrag: R-1122

Dato: Juni 76

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr
0	HULL 18 305U		
	Siltig törrskorpe m/org. innh.		33, 34, 35
	Silt, (leirig)		36, 37, 38, 39
5	HULL 19 304U		
0	Siltig törrskorpe m/organ. innhold		40, 41, 42
	Leire (siltig) grusig		43, 44, 45, 46
	Avsluttet		
5	HULL 20 303U		
0	Siltig törrskorpe m/organ. innhold		47, 48, 49
	Leire (siltig) grusig		50, 51, 52, 53
	Avsluttet		
5	HULL 21 302U		
0	Siltig humus törrskorpe		54, 55, 56, 57
	Grusig Leire (siltig)		58, 59, 60
	Avsluttet		
5			

Vanninnhold w O
Plastisk område w_P — w_L
20 30 40 50 %

Romvekt t/m³

Skjærfasthet ved trykkforsøk O
Konusforsøk ∇, Vingeboring +
2 4 6 8 10 t/m²

Sensitivitet