302U, 303U, 304U, 3

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

NOI2

Hull: 18 - 20

Nivå:

Prø: Skovling

Sted: KIRKEGÅRDSKLOAKKEN

Aksialdeformasjon %

Bilag: 12

Oppdrag: R-1122

Dato: Juni 76

Dybde m | Jordart | Symbol | Pr. nr | Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P — w_L (20, 30, 40, 50 %) | Romvekt t/m³ | Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2, 4, 6, 8, 10 t/m²) | Sensitivitet

HULL 18 305U

0 Siltig tørrskorpe m/org. innh.

Silt, (Leirig)

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

5

HULL 19 304U

0 Siltig tørrskorpe m/organ. innhold

Leire (siltig) grusig

Avsluttet

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

5

HULL 20 303U

0 Siltig tørrskorpe m/organ. innhold

Leire (siltig) grusig

Avsluttet

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

5

HULL 21 302U

0 Siltig humus tørrskorpe

Grusig leire (siltig)

Avsluttet

54, 55, 56, 67, 58, 59, 60

5