302U, 303U, 304U, 30

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

NOI2

Hull: 18 - 20

Nivå:

Prø: Skovling

Sted: KIRKEGÅRDSKLOAKKEN

Aksialdeformasjon %

Bilag: 12

Oppdrag: R-1122

Dato: Juni 76

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.
0	HULL 18 305U		
	Siltig törrskorpe m/org. innh.		33
			34
			35
			36
	Silt, (leirig)		37
			38
			39
5	HULL 19 304U		
0	Siltig törrskorpe m/organ. innhold		40
			41
			42
	Leire (siltig) grusig		43
			44
			45
			46
	Avsluttet		
5	HULL 20 303U		
0	Siltig törrskorpe m/organ. innhold		47
			48
			49
	Leire (siltig) grusig		50
			51
			52
			53
	Avsluttet		
5	HULL 21 302U		
0	Siltig humus törrskorpe		54
			55
			56
			67
	Grusig leire (siltig)		58
			59
			60
	Avsluttet		
5			

Vanninnhold w o
Plastisk område w_P — w_L
20 30 40 50 %

Romvekt t/m³

Skjærfasthet ved trykkforsøk o
Konusforsøk ∇, Vingeboring +
2 4 6 8 10 t/m²

Sensitivitet