

Oppdrag: Metalliseringsverket a/s
Ole Deviks vei 24

NO: 111

Arb.nr.: 31/72

Tegnet: 23.8.72 RF

118H

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
Pr 1	54 mm	terreng Kote: 85,48	1,5 m. u. terreng

TEGNFORKLARING

- w = vanninnhold
- w_p = utrullingsgrense
- w_L = flytegrense
- ⊙ = ødometerforsøk
- Romvekt: ○ = hele prøven
- = lokalt i prøven
- = enkelt trykkforsøk
- ▽ = konusforsøk
- + = vingebor
- Δh/ho % = bruddelormasjon ved trykkforsøk

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold %					Romvekt t/m ³					Skjærfasthet t/m ²									Δh/ho %	Sensitivitet			
				10	20	30	40	50	60	70	80	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	1	2	3	4	5	6			7	8	9
1	Törrskorpe. oksydert.																										
2	" " "																									8/10	4
3																											
4	Leire.																									8/8	5
5	" " "																									10/8	6
6	" " "																									13	
7	" " "																									23/12	5
8	" " "																									14/11	4
9	" " "																									8/10	6
10																											
1																										7/11	6
2																											
3																										5/5	3
4																											
15																										9/7	6
6																											
7																										6/9	7
8																											
9																										7/7	7
20																											

noe sten