OSLO KOMMUNE NV A2 I
Geoteknisk konsulents kontor
SKOVLBORING
Sted: Brannstasjon Vest

Hull: Sk. 1,2,3 og 4 Bilag: 5
Nivå: _____ Oppdr: R-187
Vannst: _____ Dato: Okt. 59

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
	1m 2m		Sk. 1 niv: 45,98 m **104U** Jord, skifer- og kalkrester, sand- og gruskorn, enk. planterester. , —·— -- —·— , —·— —·— , glass, stein	
	1m 2m		Sk. 2 niv.: 44,64 m **105U** Tørrskorpe, silt, sand- og gruskorn, skifer- og kullrester, glass, murstein- og kalkrester. planterester. Sand- og grus iblandet tørrskorpeleire, stein, skifer-, murstein-, og planterester	
	1m 2m		Sk. 3 niv. 44,43 m **106U** Silt, leirig, sand- og gruskorn, enk. murstein-, kalk-, og planterester. Tørrskorpeleire, siltig, sand- og gruskorn, murstein-, kull, kalk-, skiferrester, stein	
	1m 2m		Sk. 4 niv.: 44,56 m **107U** Silt, sand- og gruskorn, stein, glass, skifer- og planterester —·—, —·— —·—, —·—, —·—, —·— —·—	