203H

Bl. 1

INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: Manglerud Senter Ø/OBOS SØ: G3 II

Prøvehull: I

Dyp i m. regnet fra: Terreng

Kote:

Grunnvannstand:

Arb.nr.: 41/61

Tegnet: 21/11-61 A.K.

w_n = vannmoldhet
w_L = utrullingsgrense
w_I = flytegrense
enkelt trykkforsøk
= konusforsøk
= vingebor

Dyp i m	Jordart	Sign.	Prøve
	Sandkorn		Gl
	Grus korn		Gl
	Brune flekker		
	TØRRSKORPELEIRE — Torvflekker		
	Torvflekker		
	Torvflekker		
5			
	SILTIG LEIRE — Spredte grus- og sandkorn		
	Noen spredte grus og sandkorn småsteiner		
10			

Vanninnhold og konsistensgrenser i % (10 20 30 40 50 60 70 80 90)

Romvekt i t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)

Skjærfasthet i t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Vanninnhold

Liten pr.

Ikke sykkelf.

8 trykk- og konusforsøk 11,2 - >16 t/m²

Omrørt

Ufor-styrret

$\frac{h_o}{h_u}$	Sensitivitet
6	–
7	1
8	3
8	
6	2
6	
7	6
10	
7	7
12	
6	9
5	

Situasjonsplan 2536 - 4A