

50 H 12 III

4010

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL *Hovedvannledn.*

Hull : 7

Aksialdeformasjon %

Bilag : 1

Nivå : 76.5

Oppdrag : R-1229

Sted : ENGERSBRÅTEN-NORDSTRAND.V. Prø : 54 mm



Dato : Apr. 74

E Dybde	Jordart	Symbol	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma_m$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
			Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$ , Vingebering		$\odot$			
			20	30	40	50%		2	4	6	8	10	$\gamma_m$
	Tørreskorpe												
	SAND og GRUS						1.77						
	LEIRE												
	Sand og grusig						1.97						
	---						1.88						
	Skjellrester						1.83						
5													
	Sittig sandig						1.89						
	ANT. FJELL						2.35						
10													
15													
20													
25													