So #7

415U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

VINGEBORING

Sted: Europavn.

Hull: 306 Bilag: 2-3

Nivå: 110,15 Oppdr.: R-94-56

Ving: 65 × 130 Dato: 15-11-56

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
		Omrørt / Uomrørt	10
			9
			11
Stein?	5		29
ikke noe leire her?			13
			7
			9
			7
	10		5
			4
			4
			4
			3
	15		3
			4
			3
			3
			4
	20		4
			5