GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Europaveien

Hull: 7 Bilag: 47

Nivå: 111.22 Oppdr.: TR-94-56

Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 16-8-58

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold; w_L = flytegrense; w_p = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsøk; ▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Myr (torv)			
	Leire, siltig, enk. planterest.			7
	Leire, —"—, —"— —"—, hämäs			20
5	Kritt —"—, en stein			11
	Leire —"—, enk. skjellrester			Omrørt 7?
	—"—, " —"—			15
	—"—, " —"—			Omrørt 15?
	—"—, " —"—			23?
10	—"—			Litt 30?
	—"—			28?
	Leire, —"—			28?
	—"—			37?
	—"—			37?
15	—"—			35?
	Kritt —"—			43
	—"—			
	—"—			Omrørt 93?
	—"—, sand- gruskorn, enstein			50
20	enk. planterester.			
	siltig, sand- gruskorn.			Litt omrørt 100?
	—"—, enk. sandkorn.			68
	—"— " skjellrester.			Omrørt 110
	—"—			102
Skulet	—"— sandh. planterest.			

SOH 7 - 418U

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omrørt

Usmurt

XXXX Antall fjell XXXX