

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Sted: Skullerud trafo.

Mal: Sk.2 Bilag: 6
 Nivå: 116,77 Oppdr: R-502-62
 Vannst: Dato: 14-5-62

Dybde m	Årre	Sign	Jordart	Dybde
5	1m		Tørrskorpelire med noe humus. grus og stein Ant. fjell	5
10				10
15				15
20				20