


OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Sted: Smalvollveien


Hull Sk.11 Bilag 10
 Nivå 76,89 Oppd. R-417-61
 Vannsi Dato 28-6-61

Dybde m	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1,0			Bl sand, grus, humus, stein og glimmerstykker. Kommer ikke lenger p.g.a stener.	
5			Skovlboring nr. 9, 10 og 11 er satt på kartplaten med ett symbol ● 110U p.g.a. plassmangel på kartet.	5
10				10



OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Stad: Smalvollveien

Hull : Sk. 10 Bilag : 9
 Nivå : 78,69 Oppdr: R-417-61
 Vannst. : Dato : 27-6-61

Dybde [m]	Prove	Sign.	Jordart	Dybde
1,0			Sand, grus, leire, kvikk, trerester Kommer ikke lenger p.g.a. stener.	
5				5
10				10
15				15
20				20

OSLO KOMMUNE,
Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
Sted: Smalvollveien

Hull: Sk. 9 Bilag: B
Nivå: 77.57 Oppdr: R-417-61
Vannst: Dato: 27-6-61

Dybde [m]	Prove	Sign.	Jordart	Dybde
1.0			Siltig, tørrskorpeleire, finsand, sandkorn.	
2.0			-----	
3.0			Leire, siltig, -----	
4.0			-----, kvikk, -----	
5.0			Kommer ikke lenger. (4.2 m)	5
10				10
15				15
20				20