

pro i Ivetenveien ved Bryn.

SO H 1

106G

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
 Sted: Smalvollveien

Hull: Vb. 7. Bilag: 13
 Nivå: 79.09 Oppdr.: R-417-61
 Ving: 65x130 Dato: 23-6-61.

