

OSLO KOMMUNE  
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR  
 VINGEBORING

Sted: *Store Ringvei ved 9/3 Leca*

Hull: *V6.39*

Bilag: *8*

Nivå: *94.11*

Oppdr.: *R-171-57*

Ving: *55x110*

Dato: *24-3-59*

