OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Store Ringvei ved 9/s Leca

Hull: V.6.31 Bilag: 52
Nivå: 94.85 Oppdr.: R-171-57
Ving: 55×110 Dato: 18-3-59

Merknad Intet vann i hullet	Dybde	Skjærfasthet t/m² 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sensitivitet
silt, finsand, sand- og grus-kern	sk.		
Tørrskorpeleire	sk.	Fikk ikke vingen ut	
leire, siltig, okr. flekk, midd. fast	sk.	-"- -"- -"- -"-	
-"-, -"-, -"- -"-, -"-	sk.	-"- -"- -"- -"-	
	5	$S_u > 9.7$ $S_u > 9.7$	
		$S_u > 9.7$	
		Fikk ikke vingen ut	
	10		
	15		
	20		