

OSLO KOMMUNE GEOTEKNISK KONTOR

VINGEBORING SV: A1 III

Sted: HJORTNESHAYNA - MOLO

315U

Hull: 3

Bilag: 2

Nivå: +0.0

Oppdr: R-1384

Ving: 65x130

Dato: Juni 76

| Merknad | Dybde | Skjærfasthet $\frac{1}{m^2}$ | | | | | | | | | Sensitivitet | |
|------------|-------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| VANN | | | | | | | | | | | | |
| LEIRE | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ANT. FJELL | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Omprøve
Lønstrykk

5

2

>4

4

2

4

>2

15

20

5

2

>4

4

2

4

>2