

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Breivoll

Sted: DUPDALSLINIEN

Hull : 8

Nivå : 91.2

Pr.ø : Skovel

Aksialdeformasjon %



Bilag : 292

Oppdrag : R-546 A

Dato : Apr. 70

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område $w_p \rightarrow w_L$					Konusforsøk ∇ , Vingeboring $+$					
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 γ/m^2	
	TØRRSKORPE		867											
			868											
			869											
	silt og sand		870											
	LEIRE		871											
			872											
			873											
			874											
5														
10														

Omrørt