

OSLO KOMMUNE  
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR  
 VINGEBORING  
 Sted: Låvevn. 28 Godlia

Hull: 2,56 Bilag: 8  
 Nivå: 124.1 Oppdr.: R-3109  
 Ving: 65 x 130 Dato: 6.5.99

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $\frac{kN}{m^2}$									Sensi- tivitet
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	
TØRRSKORPE											
FAST LEIRE											
KVIKKLEIRE	5										7
											9
											4
											9
											7
Tynt sandlag	10										8
											10
											4
Sandig											7
											2
Sand-/gruslag	15										12
											7
											24
											15
Sand-/gruslag	20										10
											37
"											
"											
"											11

+ 12