OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsulents kontor
SKOVLBORING
Sted: Sandstøveien Byggelag

Hull: 8/16, 17/22, 20/25 og prøvehull 30 | Bilag: 6
Nivå: | Oppdr: 250-58
Vannst: | Dato: 2-6/2-56

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart
			Skovlbor 8/16 102U — 102U
1			Gråbrun tørrskorpeleire, meget fast, enk. planterester.
2			—"— —"— , —"—, —"— —"—
0			Skovlbor 17/22. 103U — 103U
1			Brun tørrskorpeleire, fast.
2			Grå og brun tørrskorpeleire, fast.
3			—"— " —"— —"— , middels fast, med oksyd. flekker.
4			—"— " —"— leire, blöt, enk. sand og grusk.
0			Skovlbor 20/25 104U — 104U
1			Brun tørrskorpeleire, fast, enk. mursteinsrester
2			Grå og brun tørrskorpeleire, fast.
3			—"— " —"— leire, middels fast, enk. sand og gruskorn
3.5			—"— leire, enk. planterester. , —"— " —"—
0			Prøvehull 30 Se F5
1			Lysbrun tørrskorpeleire, fast, enk. planterester.
1,5			—"— —"— , —"—, —"— —"—
3			Lysbrun siltig leire, middels fast.
3.6			—"— —"— —"— , fast

SOF6