

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Sandstuveien Byggelag

Hull $\frac{8}{16}$ $\frac{17}{22}$ $\frac{20}{25}$ Bilag: 6
og prøveh. 30

Nivå: Oppdr: 250-58

Vannst: Dato: 2-6/2-58

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart
1			<u>Skovbor 8/16</u> 102U Gråbrun tørrskorpeleire, meget fast, enk. planterester. 102U
2			" " " " " " " "
0			<u>Skovbor 17/22</u> 103U 103U
1			Brøn tørrskorpeleire, fast.
2			Grå og brøn tørrskorpeleire, fast.
3			" " " " " " " " , middels fast, med oksyd. flekker.
4			" " " " leire, bløt, enk. sand og grøsk.
0			<u>Skovbor 20/25</u> 104U 104U
1			Brøn tørrskorpeleire, fast, enk. mårsteinsrester
2			Grå og brøn tørrskorpeleire, fast.
3			" " " " leire, middels fast, enk. sand og grøskorn
3.5			" leire , enk. planterester. " " " "
0			<u>Prøvehull 30</u> Se F5
1			Lysbrøn tørrskorpeleire, fast, enk. planterester.
1.5			" " " " " " " "
3			Lysbrøn siltig leire , middels fast.
3.6			" " " " " " , fast

SOF6