

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Sandstuveien Byggelag

Hull: 8/16 17/22 20/25 Bilag: 6
 og prøveh. 30

Nivå: Oppdr: 250-58

Vannst: Dato: 2-6/2-58

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart
1			Skovlbor 8/16 1020 Gråbrun tørrskorpelire, meget fast, enk. planterester. 1020
2			" " " " " " " "
0			Skovlbor 17/22 1030 1030
1			Brun tørrskorpelire, fast.
2			Grå og brun tørrskorpelire, fast.
3			" " " " " " " " , middels fast, med oksyd. flekker.
4			" " " " leire, bløt, enk. sand og grusk.
0			Skovlbor 20/25 1040 1040
1			Brun tørrskorpelire, fast, enk. mārsteins rester
2			Grå og brun tørrskorpelire, fast.
3			" " " " leire, middels fast, enk. sand og gruskorn
3.5			" leire , enk. planterester. , " " " "
0			Prøvehull 30 Se F5
1			Lysbrun tørrskorpelire, fast, enk. planterester.
1.5			" " " " " " " "
3			Lysbrun siltig leire , middels fast.
3.6			" " " " " " , fast

SOF6