

OSLO KOMMUNE  
 Geoteknisk konsulents kontor  
**SKOVLBORING**  
 Sted: *Maridalsvejen*

Hull : *sk. J* Bilag : *5*  
 Nivå : ..... Oppdr: *R-385-60*  
 Vannst : ..... Dato : *7-10-60*

Dybde cm	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			<i>Finsand, humus, enk. gruskorn og enk. planterester.</i>	
			<i>Leire, siltig. med finsand og enk. gruskorn, planterester.</i>	
			<i>— " —, — " —, med oksyd flekker enk. sand og gruskorn</i>	
			<i>— " —, — " —, — " —, — " —,</i>	
<i>5</i>			<i>— " —, — " —, — " —, — " —,</i>	<i>5</i>
			<i>— " —, — " —, — " —, — " —,</i>	
			<i>— " —, — " —, — " —, — " —,</i>	
			<i>— " —, — " —, med enkelte gruskorn</i>	
			<i>— " —, — " —, — " —, — " — sand og gruskorn.</i>	
<i>10</i>				<i>10</i>
<i>15</i>				<i>15</i>
<i>20</i>				<i>20</i>