

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Sted: *Maridalsveien.*

Hull : *sk. 2* Bilag : *6*
 Nivå : _____ Oppdr: *R-385-60*
 Vannst : _____ Dato : *7/10-60*

Dybde m	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			<i>Humus med enk. gruskorn og steiner</i>	
			<i>Finsand, med leirflekker.</i>	
			<i>Leire, siltig, med enk. oksyd flekker.</i>	
			<i>— " —, enk. sandkorn, skjallrester.</i>	
<i>5</i>			<i>— " —, — " —, — " — " —</i>	<i>5</i>
<i>10</i>				<i>10</i>
<i>15</i>				<i>15</i>
<i>20</i>				<i>20</i>