


50:G5

306U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR	Hull: <u>4 og 13</u>	Aksialdeformasjon %	Bilag: <u>13</u>
BORPROFIL	Nivå: _____		Oppdrag: <u>R-1768</u>
Sted: <u>SANDSTUVEIEN</u>	Prø: <u>Skovl</u>		Dato: <u>Mai -83</u>



307U

