

KRISTIANIA
TELEFON 10170
23137

for boringer Drammensveien nr. 104 d utført mai 1925

Borhul nr. 1	Borhul nr. 2	Borhul nr. 6	Borhul nr. 8	Borhul nr. 9	Borhul nr.
Belastn. 120 kg.	Belastn. 120 kg.	Belastn. 120 kg.	Belastn. 120 kg.	Belastn. 120 kg.	Belastn. kg.
Planum cote 8,22	Planum cote 8,6	Planum cote 10,92	Planum cote 8,92	Planum cote 8,64	Planum cote

Borhul nr. 1			Borhul nr. 2			Borhul nr. 6			Borhul nr. 8			Borhul nr. 9			Borhul nr.		
Dybde i m.	Omdr.	Grund	Dybde i m.	Omdr.	Grund	Dybde i m.	Omdr.	Grund	Dybde i m.	Omdr.	Grund	Dybde i m.	Omdr.	Grund	Dybde i m.	Omdr.	Grund
x			x			x		Sandholdig	x			x					
1			1			1		24 storpeler	1		4 Bløt ler	1		6 Bløt ler	1		
4		Bløt ler	5		Meget bløt ler	2		14 Seig bløt ler	2		4 " "	2		6 " "	2		
2			2			3		7	3		4 " "	3		0 Meget bløt	3		
0		Meget bløt ler	3		" "	4		7	4		Fjeld	4		2 " "	4		
0		" "	4		2 60 kg. bel.	5		7	5		D. 3,0 m.	5		2 " "	5		
3		60 kg. bel.	5		" "	6		21	6		Fjeld	6		0 Meget bløt	6		
2		" "	6		Fjeld	7		0,3 m grov grus	7		D. 5,2 m.	7		Fjeld	7		
0		" "	7		D. 4,8 m.	8		Fjeld	8		D. 5,9 m.	8			8		
0		" "	8			9			9			9			9		
0		" "	9			10			10			10			10		
3		sten	10			11			11			11			11		
53		0,6 m grov grus	11			12			12			12			12		
		Fjeld	12			13			13			13			13		
		Dybde 10,8 m	13			14			14			14			14		

