

OSLO KOMMUNE  
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR  
 VINGEBORING  
 Sted: **LANGERUD**

Hull: **20** Bilag: **4**  
 Nivå: **112,9** Oppdr.: **R-658**  
 Ving: **65x130** Dato:

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $\frac{1}{m^2}$									Se bivi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Hard leire, Tørrskorpe	5	Omført									
											4 5 4 5
Leire litt stein	0										8 22 9 2
Grusig leire Ant. fjell	10										
	15										
	20										

5048-1070