

543 1066

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 VINGEBORING
 Sted: LANGERUD

Hull: 15 Bilag: 2
 Nivå: 113.40 Oppdr.: R-658
 Ving: 65x130 Dato:

| Merknad | Dybde | Skjærfasthet t/m ² | | | | | | | | | Sensi- tivitet |
|---------------------------|-------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Hard leire, törrskorpe | | | | | | | | | | | |
| | | omrørt | | | | | | | | | |
| Leire | | | | | | | | | | | 15 8 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| Grus | | | | | | | | | | | |
| Antatt fjell | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | | | | |

5048-1060