

BORPROFIL

NO 0 10 <sup>IK</sup>

Hull : 1-5

Aksialdeformasjon %

Bitag : 3

Nivå : \_\_\_\_\_

Oppdrag : R-845

Sted: Vei 8001 Tokered

Pr.φ : 54mm

Dato : Juni 68



Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma_{m^3}$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet			
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$		Vingeborring					
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 $\gamma_{m^2}$			
5	Hull nr. 1  leire	[Symbol]	1					1.92								
			2					1.94								
			3					1.94								
			4					1.97								
5	Hull nr. 2  leire	[Symbol]	1					1.98								
			2					1.93								
5	Hull nr. 3  leire	[Symbol]	1					1.94								
			2					1.99								
			3					1.97								
5	Hull nr. 4 leire noe grus og sand	[Symbol]	1					2.02								
			2					1.87								
5	Hull nr. 5  leire	[Symbol]	1					1.89								
			2					1.84								
			3					1.92								