

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
 Sted: *Ullevål sykehus*

Hull: *89-106* Bilag: *4*
 Nivå: _____ Oppdr.: *R-347-60*
 Ving: *65x130* Dato: *9-3-60*

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $\frac{t}{m^2}$									Sensi- tivet	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>Tærskorpeleire, siltig</i>	<i>st</i>											
	<i>st</i>											
	<i>st</i>											

Deformert

Udeformert

5

10

15

20

7
6
11
11
6
7
7
7
7
9
8
25
37
29