108 U

NOBS - I

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Ullevål sykehus

Hull: 116-134 Bilag: 5
Nivå: Oppdr.: R-347-60
Ving: 65 × 130 Dato: 11-3-60

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
		omrørt / uomrørt	11
	5		5
			5
			11
			16
			9
	10		9
			9
			11
			9
			16
	15		10
			12
	20