

SO: D 1 II

214 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: JARLEGATA

Hull: 3

Nivå: 16.2

Prø: Skov/ving

Aksialdeformasjon %



Bilag: 1

Oppdrag: R-1938

Dato: 24.6 -83

