

\*SO: B1<sup>I</sup>


32

Prinsensgt. 23

# Grundboringer i nr. 23 Prinsensgate

Bl. 32

M. 1:250



Jordlagenes beskaffenhed	Borhul nr.							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Fyld i meter	3.05	3.40	-	-	-	-	Kjelder	Kjelder
Fast lere	-	-	0.65	1.05	1.20	3.10	-	-

Tal over streken angir dybde fra terræng til fjeld.  
 " under " " " fjeldhøide i forhold til ± 0  
 Strekede kurver " " " " " ± 0  
 Heltrukne streker " " " " " ± 0

Kristiania, mars 1918.

Oscar Lorentzen