

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Tokerudbekken

317U

318U

319U

: 1016, 1019, 1021 Bilag : 52

Nivå : Oppdr: R-149-57

Vannst : Dato : Nov. 57

Dybde	Prøve	Sign.		Dybde
1m			<p>Hull 1016, nivå 113,00</p> <p>Sand, finsand, litt grus, humus</p> <p>Silt, sand, gruskorn</p> <p>(317U)</p>	
2m				
1m			<p>Hull 1019, nivå 113,10</p> <p>Silt, litt leirig, humus</p> <p>Grus, silt, sand, enk. steiner, trerester</p> <p>(318U)</p>	
2m				
1m			<p>Hull 1021, nivå 112,80</p> <p>Tørrskorpe, siltig, enk. sand-og gruskorn, en stein, humus, planterester</p> <p>(319U)</p>	