

OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Sted: Tokkerudbekken

3090

Hull : 1015 Bilag : 45
 Nivå : 120,60 Oppdr: R-149-57
 Vannst : Dato : Nov. 57

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Törrskorpelære, siltig	
			---, ---,	
			---, ---, litt humus, enk. sandkorn	
			---, ---,	
5			Törrskorpe, silt, leirig, litt humus, enk. sandkorn, overgangssone	5
			Leire, siltig, oksyderte flekker, skjellrester, enk. sandkorn	
			---, litt humus	
			---, enk. gruskorn	
			---, siltig	
10				10
15				15
20				20

NON8