

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Tokørudbekken

3140

3150

3160

Hull

: 1004, 1006, 1010

Bilag: 51

1011, 1014

Oppdr: R-149-57

Vannst:

Dato: NOV. 57

Jordart

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1m			Hull 1004, nivå 112,90 Finsand, siltig, humus, planterester (3140)	
1m			Hull 1006, 113,70 Finsand, siltig, enk. sand- og gruskorn, en stein, litt humus (3150)	
1m			Hull 1010, nivå 112,36 silt, finsand	
1m			Hull 1011, nivå 120,10 Tørrskorpe, silt, skjellrester, humus ---, ---, ---, ---	
2m				
1m			Hull 1014, nivå 111,90 Silt, leirig, oksyderte skorper, enk. sand- og gruskorn (3160)	